



Management Service

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen



Bruker BioSpin Corporation
European BioSpin Group entities

- Standortrepräsentanz -

15 Fortune Dr, Billerica, MA 01821, USA

am Standort

Bruker BioSpin GmbH

Silberstreifen 4, 76287 Rheinstetten, Deutschland

für den Geltungsbereich

Zentralfunktionen

**einschließlich der Standorte und Geltungsbereiche
gemäß Anlage**

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. **707089039**,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **01.10.2021** bis **30.09.2024**.

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 56571 TMS**.

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 13.09.2021





Management Service

Anlage zur Zertifizierungsurkunde Nr.: 12 100 56571 TMS

Standorte	Geltungsbereich
Bruker BioSpin GmbH Silberstreifen 4 76287 Rheinstetten Deutschland	Design und Entwicklung, Produktion, Applikation, Vertrieb, Verkauf und Service von analytischen und bildgebenden Messgeräten, Systemen, Software und Zubehör für Anwendungen in Forschung, Industrie, Life Sciences und In-Vitro Diagnostischer Forschung
Bruker BioSpin MRI GmbH Rudolf-Plank-Str. 23 76275 Ettlingen Deutschland	
Bruker Switzerland AG Industriestrasse 26 8117 Fällanden Schweiz	
Bruker France S.A.S. Rue de l'industrie 34 67166 Wissembourg Cedex Frankreich	
PMOD TECHNOLOGIES GmbH Sumatrastrasse 25 8006 Zürich Schweiz	Design und Entwicklung, Applikation, Vertrieb, Verkauf und Service von Software und Dienstleistungen für bildgebende Messgeräte

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 13.09.2021



Seite 2 von 2